



## Parametry filtra: Wszystkie analizy

**Próbka nr: 072088/07/2016**

Data poboru: 2016-07-25

Miejsce poboru: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli: Pływalnia kryta - Niecka basenu małego

parametr	wynik	jedn.
Liczba Escherichia coli	0	jtk/100ml

SGS POLSKA Sp. z o.o. | Branża Ochrony Środowiska  
ul. Bemba 83  
01-233 Warszawa

**Lokalizacje:**

Pszczyna	43-200, Cieszyńska 52a	t +48 32 449 2500	f +48 32 447 2072
Poznań	61-655, Gronowa 81	t +48 32 449 2500	t/f +48 61 820 4031
Wrocław	54-424, Muchoborska 18	t +48 32 449 2500	f +48 71 358 7562
Leżajsk	37-300, Wierzawice 874	t +48 32 449 2500	f +48 17 241 1391
Szczecin	70-661, Gdńska 16 B	t +48 91 421 3517	f +48 91 421 3517

**Laboratoria:**

Pszczyna	43-200, Cieszyńska 52a
Piła	64-920, Na Leszkowie 4
Działdowo	13-200, Hallera 35
Leżajsk	37-300, Wierzawice 874

[www.pl.sgs.com](http://www.pl.sgs.com)

Member of the SGS Group (SGS SA)